




CARTA DE TRAZABILIDAD Magnitud: HUMEDAD



Patrones Nacionales
(CENAM)



Patrones de Laboratorios
Secundarios Acreditados



Patrones de Humedad
IABSA (H-43)

Calibración en el alcance de 10 %HR a 95 %HR a medidores de Humedad Relativa.

Procedimiento interno: PT-14 Calibración de Medidores de Humedad Relativa.

H-43